

## ПРОТОКОЛ

Днес 24.09.2013 г., вторник, в изпълнение на заповед № РД-22-30/13.09.2013 г. на областния управител на област Монтана комисия в състав:

РЪКОВОДИТЕЛ: Анатолий Младенов – Областен управител на област Монтана и председател на Областен кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана

ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ: Милен Гечовски – заместник областен управител на област Монтана

и ЧЛЕНОВЕ

1. инж. Стилиян Стоянов – главен специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка“ в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана
2. Старши инспектор Денис Себайдинов Хилмиев – началник група ООР и КОС в отдел „Охранителна полиция“ в областна дирекция на МВР – Монтана
3. Инспектор Радостин Цветанов Тинчев – инспектор КОС в отдел „Охранителна полиция“ в областна дирекция на МВР – Монтана
4. Старши инспектор Генеди Кирилов Горанов – началник група ППД в областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана
5. Инж. Веско Иванов Иванчев – инструктор в сектор ППДК в областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана
6. Инспектор Красимир Павлов – полицейски инспектор в Специализирано полицейско управление - Монтана
7. Пламен Лилков – Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Монтана
8. Димитър Атанасов Попов – началник сектор 1 в Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Монтана
9. Инж. Георги Петров Иванов – ръководител направление/заместник Монтана – Видин към ЧЕЗ Разпределение България АД
10. Инж. Детелин Цветанов Иванов – длъжностно лице по безопасност и здраве във „В и К“ ООД – Монтана
11. Д-р Рени Славкова – главен секретар в Регионална здравна инспекция - Монтана
12. Д-р Емилия Славейкова – главен инспектор в дирекция МД в Регионална здравна инспекция - Монтана
13. Милена Цекова – инспектор в дирекция НЗБ в Регионална здравна инспекция – Монтана
14. Владислава Любенова – главен инспектор в дирекция ОЗ в Регионална здравна инспекция – Монтана
15. Пламен Петков – младши експерт в дирекция „КОС“ в Регионална инспекция по околна среда и води – Монтана
16. Подполковник Стефчо Велин – началник на областен военен отдел Монтана
17. Инж. Камен Цветатов Каменов - главен специалист „ОМП, ГЗ и шофьор“ в Община Бойчиновци, област Монтана
18. Цивилен служител Герасим Любенов Кирилов – главен експерт в сектор „Регионална инфраструктура на отбраната“ – Плевен към Централно военно окръжие - София

19. Цивилен служител Валентин Русев Николов – главен специалист в сектор „Регионална инфраструктура на отбраната“ – Плевен към Централно военно окръжие – София

20. Цивилен служител Енко Борисов Николов – технически изпълнител в сектор „Регионална инфраструктура на отбраната“ – Плевен към Централно военно окръжие – София

извърши оглед на място на състоянието на изградената инфраструктура (сграден фонд, В и К, ел. захранване, телекомуникационна система и др.) в недвижим имот – войсков район ВР 2300, собственост на Министерството на отбраната на Република България, намиращ се в землището на с. Охрид – местността „Пъстрина“, община Бойчиновци, област Монтана, предвиден за изграждане и развърщане на временен приемателен център (ВПЦ) за настаняване на чужденци, търсещи временна закрила, с капацитет 1000 души, съгласно План за временна закрила в област Монтана.

При извършване на огледа комисията

### **К О Н С Т А Т И Р А :**

#### **1. Състояние на наличен сграден фонд**

##### **1.1 Сграда предвидена за настаняване и работа на администрацията на ВПЦ**

- наличие на път за достъп до сградата – черен път и амортизиран асфалтов път, силно обрасъл с храстовидна растителност ограничаваща нормалната видимост, същият подлежи на почистване;

- покрив – има течове и същият се нуждае от ремонт;

- външни зидове (стени)- с обрушена мазилка на места до железобетонни носещи греди;

- прозорци и врати – на 2 и 3 етаж частично разрушени, липсваща дограма и остъкление;

- стълбище – конструктивно без изменения, нуждаещо се от ремонт;

- наличие на В и К – няма изградена;

- наличие на работещо ел. захранване – няма изградено, в близост до сградата наличие на малък трансформаторен пост;

- наличие на телекомуникации – няма.

##### **1.2 Сграда предвидена за полева паралня**

- наличие на път за достъп до сградата – черен път;

- покрив – ламаринен покрив с наличие на течове на отделни места без изолация от вътре, същия се нуждае от ремонт;

- външни зидове (стени)- здрави, нуждаят се от частичен ремонт;

- наличие на В и К – няма;

- наличие на работещо ел. захранване – има изградена стара, но не работеща ел. инсталация.

##### **1.3 Сграда предвидена за столова**

- наличие на път за достъп до сградата – има;

- покрив – ламаринен покрив без изолация от вътре, същия се нуждае от частичен ремонт;

- външни зидове (стени)- изградена от тухлена зидария, не измазана с хоросан;
- прозорци и врати – сградата няма прозорци, наличие на 10 бр. метални врати;
- наличие на В и К – няма изградена;
- наличие на работещо ел. захранване – има изградена стара, но не работеща ел. инсталация.

### **1.3 Сграда предвидена за складове**

- наличие на път за достъп до сградата – има;
- покрив – изграден от железобетонна конструкция без вътрешна изолация;
- външни зидове (стени)- има външни стени;
- прозорци и врати – сградата е разделена на 5 бр. отделни помещения, с по 2 бр. метални врати на всяко помещение, в което има по 2 бр. малки прозорчета, които са недостатъчни за покриване нормите на осветеност;
- наличие на В и К – няма;
- наличие на работещо ел. захранване – няма.

### **1.4 Сграда предвидена за изолатор за нарушители**

- наличие на път за достъп до сградата – има;
- покрив – изграден от железобетонна конструкция без вътрешна изолация;
- външни зидове (стени)- има външни стени;
- прозорци и врати – има врата с 2 бр. малки прозорчета;
- наличие на В и К – няма;
- наличие на работещо ел. захранване – няма.

## **2. Наличие и състояние на В и К мрежа**

До войсковия имот няма изградена магистрала за водоподаване за питейни и битови нужди.

## **3. Наличие и състояние на съоръжения за ел. захранване**

Войсковия имот няма изградено ел. захранване.

## **4. Наличие и състояние на пътища за достъп до ВПЦ**

Черен път и амортизиран асфалтов път, силно обрасъл с храстовидна растителност ограничаваща нормалната видимост.

## **ИЗВОД:**

1. Предоставеният имот в сегашното си състояние не позволява да се приемат и настанят бежанци.

2. Същият се нуждае от извършване на големи по обем ремонтно-възстановителни дейности за привеждането му в състояние за използване по предназначение.

Предвид направените констатации, след извършения оглед на инфраструктурата в недвижим имот – войсков район ВР 2300, собственост на Министерството на отбраната на Република България, намиращ се в землището на с. Охрид – местността „Пъстрина“, община Бойчиновци, област Монтана, предвиден за изграждане и развърщане на временен приемателен център (ВПЦ) за настаняване на чужденци, търсещи временна закрила

Комисията **предлага:**

1. На определения сграден фонд от предоставеният имот да се извършат необходимите ремонтно-възстановителни дейности за привеждането му в състояние за използване по предназначение – за приемане и настаняване на бежанци.

2. Територията на района за приемане и настаняване на бежанци да бъде ограничена ~~с изграждането на сградно съоръжение~~ като се извърши смяна на предназначението на отделни елементи, както следва:

- да не се извършва ремонт на сградата, предвидена за настаняване и работа на администрацията на ВПЦ;

- медицинската служба да бъде преместена в сградата предвидена за кухня;

- в сградите предвидени за полева пералня, столова, складове и за изолатор за нарушители да се обособят помещения за спане, като непосредствено пред тях се изградят столови за хранене от палатков тип;

- тоалетните ~~да се изградят в най-ниската част на терена~~ <sup>и полевата баня</sup>, намиращ се на около 150 м. северозападно от сградата предвидена за медицинска служба;

3. Общата администрация на ВПЦ да се настани и работи в сградата, предвидена за полева пералня.

4. За специализирана администрация, психолози, социална служба, интервюта, рег. идентификация, БЧК, настаняване и охрана чрез Областно управление „ПБЗН“ – Монтана да се осигурят работни помещения – фургонен тип.

5. Да се изпълнят и изградят необходимите „В и К“ магистрали за подаване на вода за питейни нужди и се осигури ел. захранване в района.

Настоящият протокол е изготвен в 1 екземпляр и размножен в 12 екземпляра, от които екз. 1 за областна администрация – Монтана и по едно копие за всяка от страните участвала в проверката със свои представители.